

**Ümbritseva keskkonna temperatuuritingimused soojustasakaalu saavutamiseks sõltuvalt kasutaja tegevusest ja temperatuuriga kokkupuutumise ajast**

Vastav standard	Tegevus						
	Soojapidavus m <sup>2</sup> .K/W	Kasutaja seisab Väga väike 75 W/m <sup>2</sup>		Kasutaja liigub Väike 115 W/m <sup>2</sup>		Kasutaja liigub Keskmine 170 W/m <sup>2</sup>	
		Icde/Icler	8h	1h	8h	1h	8h
EN14058	0,170	19 °C	11 °C	11 °C	2 °C	0 °C	-9 °C
EN14058	0,230	15 °C	5 °C	5 °C	-5 °C	-8 °C	-19 °C
EN342	0,310	11 °C	-2 °C	-1 °C	-15 °C	-19 °C	-32 °C
EN342	0,390	7 °C	-10 °C	-8 °C	-25 °C	-28 °C	-45 °C
EN342	0,470	3 °C	-17 °C	-15 °C	-35 °C	-38 °C	-58 °C
EN342	0,540	-3 °C	-25 °C	-22 °C	-44 °C	-49 °C	-70 °C
EN342	0,620	-7 °C	-32 °C	-29 °C	-54 °C	-60 °C	-83 °C

Soojapidavust mõeldetakse järgnevat tüüpi alusriiete puhul:

- **(B) komplektid** (pikkade varrukatega alussärk, pikkade säärtega aluspüksid, sokid, jalatsisid + termojakk, termopüksid, kudumkindad, kogu pead kattev müts)
- **(R) riided** (pikkade varrukatega alussärk, pikkade säärtega aluspüksid, sokid, jalatsisid, jakk, pikad püksid, särk, kudumkindad, kogu pead kattev müts)
- **(C) tootja poolt tarnitud**

## MÄRGISTUSED

### EN14058



- X:** Kuumuskindluse klass, **Rct**
- X:** Õhku läbilaskvuse klass, **AP** (soovituslik)
- X:** Veekindluse klass **WP** (soovituslik)
- X:** Riiete **Icler** soojapidavuse väärtus (soovituslik)
- X:** Riiete **Icde** soojapidavuse väärtus (soovituslik)

**Parka SHETLAND**

**3**  
**3**  
**X**  
**0,270 (R)**  
**EN14058**

### EN342



- X (alusriided B/C/R):** Riiete **Icler** soojapidavuse väärtus
- X (alusriided B/C/R):** Riiete **Icde** soojapidavuse väärtus (soovituslik)
- X:** Õhku läbilaskvuse klass, **AP**
- X:** Veekindluse klass **Wp** (soovituslik)

**Parka OREGON**

**0,310 (B)**  
**X**  
**3**  
**3**  
**EN342**

### EN343




- X:** Veekindluse klass, **Wp**
- X:** Veeauru kinnipidamise klass, **Ret**

**Vihmariiete komplekt EN800**

**3**  
**1**  
**EN343**

# ÕIGE SUURUSE JAOKS TULEB VÕTTA ÕIGED MÕÖDUD



Riiete tellimiseks tuleb teatada järgnevat mõõdud:

- 1 • laius kõige laiemas kohas,
- 2 • pikkus paljajalu seistes,
- 3 • vööümbermõõt.

### Tüüpsuuruste tabel

T-SÄRK	S	M	L	XL	XXL	XXXL
SUURUS	80/88	89/97	98/106	107/115	116/124	125/133
PIKKUS	156/164	164/172	172/180	180/188	188/196	196/204
JAKK	S	M	L	XL	XXL	XXXL
PRANTSUSMAA	46/48	48/50	50/52	52/54	54/56	56/58
SUURBRITANNIA	40/42	42/44	44/46	46/48	48/50	50/52
ITAALIA – SAKSAMAA	50/52	52/54	54/56	56/58	58/60	60/62
RINNAÜMBERMÕÖT	94/98	98/102	102/106	106/110	110/114	114/118
PIKKUS	156/164	164/172	172/180	180/188	188/196	196/204
PIKAD PÜKSID	S	M	L	XL	XXL	XXXL
	1	2	3	4	5	6
PRANTSUSMAA	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52	54/56
SUURBRITANNIA	28/30	32/34	36/38	40/42	44/46	48/50
ITAALIA – SAKSAMAA	38/40	42/44	46/48	50/52	54/56	58/60
VÖÖÜMBERMÕÖT	66/74	74/82	82/90	90/98	98/106	106/114
PIKKUS	156/164	164/172	172/180	180/188	188/196	196/204
JAKK (tööriietus)	S	M	L	XL	XXL	XXXL
	1	2	3	4	5	6
PRANTSUSMAA	46/48	48/50	52/54	56/58	60/62	64/66
SUURBRITANNIA	40/42	42/44	46/48	50/52	54/56	58/60
ITAALIA – SAKSAMAA	50/52	52/54	56/58	60/62	64/66	68/70
RINNAÜMBERMÕÖT	86/94	94/102	102/110	110/118	118/126	126/134
PIKKUS	156/164	164/172	172/180	180/188	188/196	196/204

## RAHVUSVAHELISE HOOLDUSMÄRGISTUSED

### Tekstiil:

- Mitte puhastada.
- Puhastada keskmise intensiivsusega.
- Puhastada väga leebelt.

### Pesemine:

- Maksimaalne temperatuur 95°C. Pesta tavalisel mehaanilisel viisil. Loputada tavalisel temperatuuril. Tsentrifugida tavalisel viisil.

- Maksimaalne temperatuur 95°C. Lubatud vähene mehaaniline pesemine. Loputada järjest jaheneval temperatuuril. Lubatud vähene tsentrifugimine.



- Pesta käsitsi. Masinpesu keelatud. Maksimaalne temperatuur 40°C. Pesta ettevaatlikult.



- Midet pesta. Märjana käsitseda ettevaatlikult.

### Klooritamine:

- Võib klooritada (kloorpleegitus).
- Võib klooritada ainult külmas lahjas lahuses.
- Klooritamine keelatud.

### Triikimine:

- Triikraua talla maksimaalne temperatuur 200°C.
- Triikraua talla maksimaalne temperatuur 150°C.
- Triikraua talla maksimaalne temperatuur 110°C. Auruga triikimine võib tekitada kahjustusi.



- Triikimine keelatud. Auruga triikimine keelatud.

### Kuivatamine:

- Võib kuivatada trummelkuivatis. Kasutada tavalist kuivatusprogrammi.
- Võib kuivatada trummelkuivatis. Kasutada leebet madala temperatuuriga kuivatusprogrammi. Trummelkuivatis kuivatamine keelatud.

### Keemiline puhastus:

- Võib keemiliselt puhastada. Ringmärgis tähistab tekstiili keemilist puhastust (nahk ja karv välja arvatud). Sisaldab informatsiooni erinevate keemilise puhastuse meetodite kasutamise kohta.
- Keemiline puhastus keelatud.

